


ASYLVEITA

Nr.	1	Klasse	C
	2		C
	5		C

I.

Gate	Asylveita	nr.	1
Betegnelse			
Eier 1970	Lundemo, Oline		
Takst kr.	30 000	Areal tomt	170 m ² bygninger 130 m ²
Bruk			
Oppført	<small>KJENT</small>	tidligst	1842 senest 1842 omkring <small>ANTATT</small>
Siste brann	1842	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype	3-romsplan, sideport		
Hovedmål	11,5x 7 + 11,5x3	Etasjer	2
Grunnmur	Pusset mur	Kjeller	Unntatt under port
Vegger	Tømmer, ligg. faspanel		2,2 m dyp
Tak	Saltak, bølgepapp		
Eksteriør	Grupperte T-postvinduer, profilert omramming, overstykker på konsoller. Horisontalbånd på fortanning, rikt utskåret 2-fløyet port.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus	Heller		
Ombygging	1894 Grue revet, ny pipe. Inngang flyttet fra fasade til portrom. Vinduer skiftet. Kjeller utvidet.		
Tegninger, oppmålinger	1894 Planer, snitt, fasader. BA 1938 Plan 1. etg. SPA		
	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser Positive (men skjemmende nybygg i sør)		
	Vedlikeholdstilstand	A	
	Antikvarisk tilstand	B	
	Arkitekturvurdering	B	
	Miljøvurdering	B	
	Prioritering	C	
Dato	20.9.1974		
Sign	L.F.		

Gate Asylveita nr. 1	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
	

Film mgl.?

I.

Gate Betegnelse	Asylveita	nr. 2
Eier 1970 Takst kr. Bruk	Johansen, Rolf Garshol 45 000 Areal tomt 180 m ² bygninger Verksted, kontor	m ²
Oppført Siste brann	<small>KJENT</small> 1842	tidligst 1842 senest _____ omkring _____ Tidligere branner
Byggherre Arkitekt		Oppr. bruk
Plantype		
Hovedmål	10x6,5/2,5x5/2,5x6 + 11x4	Etasjer 2
Grunnmur Vegger Tak	Pusset stein Tømmer, st. panel Saltak, tegl	Kjeller Under halve huset
Eksterior Interior	Jevnt fordelt krysspøstvinduer, flat omramming rikt profilerte overstykker, 3-fløyet port, flat pilasteromramming, overstykk på fortanning. Empirevinduer mot gårdsplass. Delvis modernisert	
Gårdsplass Uthus	Støpt 2 etg. bindingsverk, st. panel, gl. vinduer.	
Ombygging	1873 - Sterkt ombygd? 1967 Wc i begge etasjer. Noen mindre forandringer.	
Tegninger, oppmålinger	1938 SPA - plan 1.et.	
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser Positive	
	Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
	Dato 20.9.1974 Sign L.F.	

Gate	Asylveita	nr. 2
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



*feil plan
?*



Film mgl.

l.

Gate Asylveita nr. 5	
Betegnelse	
Eier 1970 Hansen, Karl Hilmar	
Takst kr. 20 000	Areal tomt 113 m² bygninger 83m²
Bruk Bolig	
Oppført _____	tidligst <u>1842</u> senest _____ omkring <u>1842</u>
<small>KJENT</small> Siste brann 1842	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 7,5x7,5 + 9 x 3	Etasjer 2
Grunnmur Pusset mur	Kjeller
Vegger Tømmer, st. panel	Under hovedfløy.
Tak Saltak, bølgepapp, overlyskupler, gesimskasse.	
Eksterier Jevnt fordelte 2-fagsvinduer med 3 ruter, flat omramming. Ny inngang.	
Interior	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	
Ingen opplysninger i BA.	
Ingen opplysninger i BA	Ønskelige forandringer
	Omgivelser positive.
	Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B
	Prioritering C
Dato 20.9.1974	Sign L.F.

Gate	Asylveita	nr. 5
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

